

ATEX Niveau 0



Objectifs

Informer / sensibiliser les différents intervenants des risques liés à la présence d'atmosphères explosives

Intervenir dans une zone à risque d'explosion en respectant les règles de sécurité Obtenir son habilitation ATEX niveau 0

Prérequis

Aucun

₱ Public

Toute personne susceptible d'être exposée aux atmosphères explosives dans le cadre de son activité professionnelle.

Durée

7H

Coût

Intra-entreprise : 1 690€ HT/groupeInter-entreprises : 185€ HT/personne

→ Modalités d'accès

Dans nos locaux en présentiel.



Nous contacter.

Contexte règlementaire de l'ATEX 94/9/CE

Domaine d'application de la directive Classification des équipements en groupes et catégories; Exigences essentielles de sécurit Marquage : le panneau ATEX Qu'est-ce qu'une ATEX ?

Définition d'une atmosphère explosif

La notion de zone explosive ATEX et les mécanismes d'une explosion
Les risques et les effets d'une explosion
Les substances inflammables
Quand peut-on être en présence d'une ATEX ?
Comment éviter l'explosion d'une ATEX ?

Les gestes, pratiques et attitudes à éviter en zone ATEX : les consignes de sécurité

Les produits et matériels interdits et autorisés en zone ATEX La notion de choc accidentel Les modes de protection ATEX : EPI, outillage Règles d'intervention en ATEX

Les consignes de sécurité spécifiques

Le principe d'information et de communication auprès de ses accompagnants

Méthodes & moyens pédagogiques :

Exposé illustré.

Discussion avec les participants.

Evaluation et validation :

Attestation de formation.

Avis d'habilitation ATEX de niveau 0.

Evaluation formative avec grille d'évaluation par compétence

Evaluation de la qualité permettant d'exprimer leur ressenti vis-à-vis de la formation.

Recyclage conseillé tous les 3 ans.



0590 38 00 40 / fore.entreprise@fore.fr / www.fore.fr